

Hammerfast Astar F

Beschrijving

Een ééncomponent, oplosmiddelvrije, op acrylpolymeerdispersie gebaseerde, gevulde primer, geschikt voor keramische toepassingen op keramische oppervlakken.

Gebruiksgebieden

Te gebruiken als primer op gladde en glanzende oppervlakken zoals keramiek, zichtbaar beton, zandsteen, marmer, klinker, multiplex en absorberende oppervlakken zoals gips, beton, stucwerk, dekvloer en hout.

Avantajları

- Zorgt voor hechting door een ruw oppervlak te creëren voor het lijmen van keramiek, tegels of sierbestrating op geglazuurde, glanzende en gladde oppervlakken.
- Heeft een hoge hechtsterkte,
- Het is niet schadelijk voor mens of milieu, omdat het niet bevatten oplosmiddel,
- Gebruiksklaar en gemakkelijk aan te brengen.
- Aan te brengen met een kwast of roller.

Toepassingsfuncties

Droogtijd	45-60 min.
Overlaagtijd	~ 48 uur
Aanbrengtemperatuur	+5°C / +30°C
Substraattemperatuur > +5 °C	

*Temperatuur van 23 ± 2 °C en relatieve luchtvochtigheid van 50 ± 5%.

Oppervlaktevoorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vrij van stof en olie zijn. Er moet zorgvuldig op gelet worden dat er geen losse delen of lagen op het oppervlak aanwezig zijn waar Hammerfast Primer V aangebracht zal worden. Indien er een losse laag aanwezig is, moet deze worden verwijderd, gereinigd en gerepareerd met Hammerfast RM-150 reparatiemortel.

Sollicitatie

Hammerfast Primer F moet vóór gebruik grondig worden gemengd en vervolgens met een kwast of roller op het gehele oppervlak worden aangebracht. Aan Hammerfast Primer F mogen geen additieven worden toegevoegd.

Technische specificaties

Inhoud	Op acrylbasis, oplosmiddelvrij
Kleur en consistentie pH	Lichtblauwe vloeistof
	7,00 – 9,00
Dikte	1,15 ± 0,05 g/ml
Hechtsterkte	Afbreken van beton

Verbruik circa 150

gr/m2 (voor één verdieping).

Aandachtspunten

- Niet geschikt voor gebruik op oppervlakken die constant aan water worden blootgesteld.
- Het moet in 2 lagen worden aangebracht op sterk absorberende oppervlakken, zoals pleister, dekvloer of beton,
- Aan Hammerfast Astar F mogen geen additieven worden toegevoegd.
- Hammerfast Astar F mag niet worden aangebracht voordat het droog is.
- De temperatuur van het te behandelen oppervlak moet minimaal +5°C en het oppervlak mag niet regenen.
- De oppervlaktetemperatuur mag niet lager zijn dan +5 °C.

Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik de juiste veiligheidsuitrusting (masker, handschoenen, veiligheidsbril).
- Bescherm je ogen/gezicht.
- Vermijd direct contact met ogen en huid.
- Bij contact met de ogen, onmiddellijk grondig spoelen met water. Zorg voor schoon water en zoek medische hulp.
- Lees het Veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor meer veiligheidsinformatie.

Bewaring en houdbaarheid

12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, mits ongeopend en onbeschadigd bewaard in een droge, vochtvrije omgeving, uit de buurt van direct zonlicht en bij temperaturen tussen +10 °C en +35 °C. Verpakkingen dienen goed gesloten te worden gehouden wanneer ze niet in gebruik zijn. Verpakkingen dienen beschermd te worden tegen vorst.

Verpakking

1 kg, 3 kg en 5 kg.

Gereedschap schoonmaken

Na het aanbrengen alle gebruikte apparatuur afwassen en vervolgens laten drogen. warm water.